

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ (МП «СНЕГ»)

ВЪЕЗД НА ССП



МОУ ХХХ. Запустите измерение картой или в МП «Снег»

Подъехать к Красному сигналу светофора, проследовать для измерения объема груза и остановиться у знака **СТОП** и стойки валидации измерительного комплекса

ОБЪЕМ НА ВЪЕЗДЕ



Объем ХХ,Х Проезжайте

По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло проехать на территорию ССП для выгрузки снега

КОНТРОЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КУЗОВА



МОУ ХХХ. Запустите измерение картой или в МП «Снег»

После разгрузки По сигналу красного света светофора заехать для измерения пустого кузова и остановиться у знака **СТОП** и стойки валидации измерительного комплекса

ОБЪЕМ НА ВЫЕЗДЕ



Объем ХХ,Х Проезжайте

После завершения измерения По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло выехать с ССП.

ВЫЕЗД С ССП

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Запустить измерение в МП «Снег» по кнопке «Замерить въезд» и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

ВЫГРУЗКА СНЕГА



Разгрузить снег

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Запустить измерение в МП «Снег» по кнопке «Замерить выезд» и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение



ТЕХ. ПОДДЕРЖКА 8-800-511-81-29 ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!!! 3

✗ ВНИМАНИЕ! ✗

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

- 1** Поднимать и опускать кузов во время измерения.
- 2** Допускать движение ТС в момент измерения.
- 3** При измерении влезать в кузов и находиться в зоне измерения (ходить около кузова).
- 4** Проезжать в зону измерения с нечитаемыми или закрытыми ГРЗ.
- 5** Осуществлять въезд/выезд на красный сигнал светофора.
- 6** Двигаться задним ходом и останавливаться частично в зоне измерения, до полного выезда.

ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНО

- 1** При включении зеленого сигнала светофора своевременно покинуть зону измерения.
- 2** Проводить измерение только на неподвижно стоящем автомобиле.
- 3** Соблюдать дистанцию между ТС находящимся в зоне измерения и ТС в очереди не менее 2 м.
- 4** Выезжать с территории ССП с чистым, пустым кузовом.
- 5** При неисправности измерительного оборудования на ССП проследовать к Мастеру ССП для оформления квитанции

ВНИМАНИЕ!!! Оборудование Измерительных Комплексов является дорогостоящим и застраховано! Ведется фото и видеофиксация! Обращаем внимание, что осуществление действия или комплекса действий, а также бездействие, повлекшие порчу, уничтожение, кражу чужого имущества или грабеж (открытое хищение), карается в зависимости от тяжести нанесённого ущерба с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет, в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.